

Les aménagements actuels ont pour conséquences :

- une rupture importante du trait de côte avec un ensablement de la plage Nord important et un désensablement de la plage côté Sud. Tout un chacun peut constater ce phénomène en regardant depuis la promenade du courant la différence d'étendue entre de ces deux plages.



- une amplification depuis plusieurs étés, de l'écoulement des eaux du courant le long de la plage Sud jusqu'au parking Sud, avec pour conséquences :

- la création en été d'un important banc de sable autour de ce musoir qui obstrue l'écoulement naturel des eaux

- des problèmes de sécurité liés à la sortie des bateaux

- une couleur trouble de l'eau (eau douce) sur toute l'étendue de cette plage, n'incite pas forcément les usagers à la baignade ou à la pratique d'activités nautiques, diminuant de fait l'attractivité de cette plage

- une fragilisation de la dune Sud notamment lors des tempêtes hivernales entraînant chaque année des travaux plus ou moins importants de ré-ensablement pour protéger les habitations situées en haut de dune.